

## DC-MJBA 25-1

Gyldig fra: 01.01.2025

Gyldig til: Indtil videre

### Ramme spor 2 er teknisk besat

#### 1 Generelt

Pga. lave skinnestød er spor 2 i Ramme gjort teknisk besat, så der ikke kan stilles signal "Kør" til sporet.

Der skal ikke køres rustkørsel.

Sporet må benyttes af arbejdskøretøjer og i nødstilfælde plan- og særtog ved hjælp af indrangering.

**Udgives af:**

Midtjyske Jernbaner A/S

Banegårdsvej 2

7620 Lemvig

Mail: trafikaleregler@mjba.dk